

Er is bij de AVRI een grote storing van de passen voor de ondergrondse containers.  
Deze storing is ontstaan na het draaien van een systeem update.

Het blijkt nu dat veel passen niet meer werken, ok die van de 'gewone burgers' werkt vaak niet meer.  
Maar soms werkt de kaartlezer van ondergrondse container wel gewoon.

Voor de AVRI een enorme klus om alle paslezers te controleren.  
Ze hebben nu besloten om de paslezer van de container te controleren zodra hier een bericht van NIET werken over binnen komt.

De paslezers die het weer wel doen moeten opnieuw geactiveerd worden.  
Dit kun je zelf doen.

- Houd je pas langer op de kaartlezer
- Probeer het vaker achter elkaar
- Als er een klik te horen is zou de container weer open moeten gaan.
- Pas als de container geopend kan worden, worden er kosten in rekening gebracht voor het storten.
- AVRI geeft aan dat soms wel 30 keer de pas voor de lezer moet worden gehouden!
- Lukt het nog niet bel dan de AVRI 0345-585353 Geef locatie en nummer van de container aan dan kunnen ze gericht kijken naar het probleem